

30-38-PA3


PHASED ARRAY NIVEAU 3 SOUDURE FERRITIQUE

PUBLIC CONCERNÉ

Personnes des services fabrication, contrôle ou maintenance désireuses de préparer la certification COFREND PA CIFM Niveau 3 + détenant une certification pratique niveau 2 en cours de validité ou être certifié PA niveau 2 CIFM et être certifié niveau 3 UT CIFM

DURÉE

3 journées (24 heures)



LIEUX

GISMIC Formation Ars-Laquenexy et Saint-Vigor-d'Ymonville ou dans vos locaux

CONTACTS

Laurent PROBST

Responsable Formation CND
Tél. : 07 76 31 19 78
l.probst@groupegismic.com

Mathieu BIHEL

Responsable Formation Région Nord-Ouest
Tél : 06 22 74 31 42

Adeline COLSON

Coordinatrice Formation
a.colson@groupegismic.com

Objectifs pédagogiques :

Acquérir des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour envisager l'obtention de la certification.

Au terme de la formation, vous serez en mesure :

- De vous présenter à l'examen de certification COFREND niveau 3 dans la méthode PA,
- D'encadrer des opérations de contrôle dans la méthode UT / PA,
- De rédiger et/ou valider des procédures écrites de contrôle dans la méthode UT / PA.

Contenu de la formation :

- Rappel théorique de la méthode PA,
- Présentation des codes et normes,
- Initiation à l'utilisation de logiciel de simulation,
- Préparation et rédaction de procédures écrites.

Moyens pédagogiques :

- Manuel théorique PA3
- Séances questions/réponses
- Préparation et correction de procédures
- Le contrôle des connaissances : QCM et examen partiel en fin de stage

Attestation de formation :

A l'issue de la formation, une attestation de formation mentionnant l'intitulé de l'action, l'objectif pédagogique, la date et la durée de la formation vous sera transmise.