

30-41-PEUT

PRÉPARATION À L'EXAMEN UT NIVEAU 1 ET 2

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant se préparer à l'examen de certification dans la méthode

DURÉE

2-3 journées (16-24 heures)



LIEUX

GISMIC Formation Ars-Laquenexy

CONTACTS

GISMIC Formation
3 Rue Royal Canadian Air Force,
57530 Ars-Laquenexy
Tél : 03 56 12 00 21

Laurent PROBST
Responsable Formation CND
Tél. : 07 76 31 19 78
l.probst@groupegismic.com

Adeline COLSON
Coordinatrice Formation
a.colson@groupegismic.com

Objectifs pédagogiques :

Actualiser vos connaissances théoriques et pratiques pour préparer le renouvellement de votre certification.

Au terme de la formation, vous serez en mesure de vous présenter à l'examen de certification dans la méthode.

Contenu de la formation :

Conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux recommandations de la COFREND.

- La préparation à l'examen de re-certification UT,
- Les révisions générales,
- Le contrôle de pièces suivant des instructions, normes, codes et procédures,
- L'application des critères d'acceptation,
- La rédaction d'un rapport d'examen.

Moyens pédagogiques :

- Séances questions/réponses, exercices pratiques.
- Poste Ultrason et matériel, éprouvette, manuel pratique / théorie / contrôle non destructif

Attestation de formation :

A l'issue de la formation, une attestation de formation mentionnant l'intitulé de l'action, l'objectif pédagogique, la date et la durée de la formation vous sera transmise.