

30-39-PA2

UT - PHASED ARRAY NIVEAU 2 "FERRITIC WELD" - PERFECTIONNEMENT

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désireuse de préparer la certification COFREND PA2 CIFM + être certifiée niveau 2 UT CIFM avec expérience professionnelle + avoir suivi le module 1

Objectifs pédagogiques :

Renforcer les acquis du module 1 afin d'avoir les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour envisager l'obtention de la certification.

- Au terme de la formation, vous serez en mesure :
- De réaliser un contrôle PA,
- D'interpréter les résultats par rapport aux normes et codes,
- De remplir un rapport de contrôle PA.

DURÉE

3 jours (21 heures)

Contenu de la formation :

Conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux recommandations de la COFREND.

- Perfectionnement à l'acquisition et l'interprétation,
- Dimensionnement des indications,
- Localisation des indications.

Moyens pédagogiques :

- Poste UT PA, éprouvette et manuel PA

Attestation de formation :

A l'issue de la formation, une attestation de formation mentionnant l'intitulé de l'action, l'objectif pédagogique, la date et la durée de la formation vous sera transmise.

LIEUX

GISMIC Formation Ars-Laquenexy (57), Sandouville (76) et Marignane (13)

CONTACTS

GISMIC Formation

3 Rue Royal Canadian Air Force,
57530 Ars-Laquenexy
Tél : 03 56 12 00 21

Laurent PROBST

Responsable Technique et
Pédagogique
Tél. : 07 76 31 19 78
l.probst@groupegismic.com

Adeline COLSON

Coordinatrice Formation
a.colson@groupegismic.com

