

**30-42-PEPT**

## **PRÉPARATION À L'EXAMEN PT NIVEAU 1 ET 2**

### **PUBLIC CONCERNÉ**

Toute personne souhaitant se préparer à l'examen de certification dans la méthode

### **DURÉE**

1 ou 2 journées (8-16 heures)



### **LIEUX**

GISMIC Formation Ars-Laquenexy

### **CONTACTS**

**GISMIC Formation**  
3 Rue Royal Canadian Air Force,  
57530 Ars-Laquenexy  
Tél : 03 56 12 00 21

**Laurent PROBST**  
Responsable Technique et  
Pédagogique  
Tél. : 07 76 31 19 78  
l.probst@groupegismic.com

**Adeline COLSON**  
Coordinatrice Formation  
a.colson@groupegismic.com

### **Objectifs pédagogiques :**

Actualiser vos connaissances théoriques et pratiques pour préparer le renouvellement de votre certification.

Au terme de la formation, vous serez en mesure de vous présenter à l'examen de certification dans la méthode.

### **Contenu de la formation :**

Conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux recommandations de la COFREND.

- La préparation à l'examen de re-certification PT,
- Les révisions générales,
- Le contrôle de pièces suivant des instructions, normes, codes et procédures,
- L'application des critères d'acceptation,
- La rédaction d'un rapport d'examen.

### **Moyens pédagogiques :**

- Séances questions/réponses, exercices pratiques.
- Consommable (Dégraissant, pénétrants, moyen d'élimination, révélateur), pièces pédagogiques, rapport de contrôle vierges, salle de travaux pratiques adaptée à la méthode de ressuage.

### **Attestation de formation :**

A l'issue de la formation, une attestation de formation mentionnant l'intitulé de l'action, l'objectif pédagogique, la date et la durée de la formation vous sera transmise.